

Oberflächen Instandsetzung

**ARTUS** 

[www.artus.eu](http://www.artus.eu)



# Leistungsverzeichnis Arbeitsplatte

**Corian • Granit • Keramik • Kunststein • Marmor**

**Jedes Jahr mehr als 1.000 bundesweit erfolgreiche  
Instandsetzungen an Arbeitsplatten.**

**Auf unsere Qualität können Sie sich verlassen:  
5 Jahre Garantie – aus Überzeugung.**



**ARTUS Oberflächen Instandsetzung GmbH**  
Hummler Str. 5  
D-85416 Langenbach

Tel.: +49 (0) 8761 / 72065 - 0  
Fax: +49 (0) 8761 / 72065-29

[artus@artus.eu](mailto:artus@artus.eu)  
[www.artus.eu](http://www.artus.eu)



Weitere Infos

***Werte erhalten statt ersetzen.  
... denn Instandsetzung schafft Zukunft.***

## Anzahl instandgesetzter Arbeitsplatten:

Datenerhebung seit 2013



**43 Corian**

**121 Marmor**

**1.921 Holz**

**2.269 Kunststein** (Quarkomposit Silestone)

**2.752 Granit**

**5.734 Keramik**

**Gesamt: 12.840**



## Wir lieben Oberflächen.

Jede Instandsetzung ist für uns ein Kunstwerk –  
und das mit 100% Begeisterung, Liebe zum Detail  
und Leidenschaft! ♥



## Diese Instandsetzungen führen wir zuverlässig für Sie durch:

**KERAMIK  
KUNSTSTEIN  
NATURSTEIN**  
farbig matt  
farbig Struktur  
farbig Glanz

### **Abplatzung: Fläche - Kante und im Stoßbereich**

Die Instandsetzung entspricht bei normaler Betrachtung optisch und haptisch mindestens den üblichen Abnahmekriterien.

**KERAMIK**  
uni matt  
uni Struktur  
uni Glanz

### **Abplatzung: Fläche - Kante und im Stoßbereich**

Bei unifarbenen Arbeitsplatten ist die optische Wahrnehmung des Instandsetzungsergebnisses stark abhängig von der Homogenität der Oberfläche hinsichtlich Farbe und Struktur sowie vom jeweiligen Lichteinfall. Diese Faktoren sind produkt- und umgebungsbedingt und entziehen sich auch bei fachgerechter Ausführung unserem Einfluss. Insbesondere bei glatten, einfarbigen Oberflächen sind geringfügige optische Abweichungen für das menschliche Auge deutlich leichter erkennbar als bei strukturierten oder mehrfarbigen Materialien.

**KUNSTSTEIN  
NATURSTEIN**

### **Lochbohrungen ausführen**

6 / 9 / 10 / 12 / 14 / 25 / 35 / 36 mm

**Erfahrung seit 2005:**  
**Für zuverlässige Dienstleistungen und überzeugende Ergebnisse.**

## Diese Instandsetzungen sind unter bestimmten Bedingungen möglich:

Die durchweg positiven Rückmeldungen und regelmäßig abgenommenen Ergebnisse durch unsere Kunden veranlassen uns, folgende Instandsetzungen weiterhin anzubieten:

### **KERAMIK KUNSTSTEIN**

#### **Schlieren / Verunreinigungen**

Die Arbeitsplatte wird chemisch und mechanisch gereinigt. Da Art und Einwirkdauer der Verunreinigung nicht bekannt sind, lässt sich ein zuverlässiges Reinigungsergebnis im Vorfeld nicht garantieren.

### **NATURSTEIN**

#### **Schlieren / Verunreinigungen**

Die Arbeitsplatte wird chemisch und mechanisch gereinigt sowie neu imprägniert. Je nach Einwirkzeit der Verunreinigung, Porosität und Saugfähigkeit des Materials kann diese unterschiedlich tief in die Oberfläche eindringen. Ein zuverlässiges Reinigungsergebnis lässt sich daher im Vorfeld nicht garantieren.

### **KUNSTSTEIN NATURSTEIN**

#### **Fühlbare Kratzer**

Um Füllstoffe einbringen und deren dauerhafte Haftung gewährleisten zu können, ist eine bestimmte Schadenstiefe erforderlich. Sehr feine, nicht fühlbare Kratzer lassen sich nicht instand setzen. Die Machbarkeit prüfen wir anhand der übermittelten Fotos.

## Diese Instandsetzungen sind aktuell nicht realisierbar:

**KERAMIK  
KUNSTSTEIN  
NATURSTEIN**

### **Spannungsriß - Stegbruch - Bruch - Durchbruch**

Ist ein Riß infolge von Spannungen im Material entstanden – sei es durch mechanische Belastung, Materialeigenschaften oder thermische Einflüsse – kann diese Grundspannung durch eine Oberflächeninstandsetzung nicht dauerhaft neutralisiert werden. Selbst nach der Reparatur bleibt die strukturelle Schwächung bestehen. Durch erneute Beanspruchung – etwa mechanischen Druck von oben, ungünstige bauliche Gegebenheiten oder Temperaturwechsel – kann es jederzeit wieder zu einem weiteren Reißen kommen.

**KUNSTSTEIN**

### **Thermoschock / weiße Ränder**

Bei Temperaturen über 180 °C, wie sie z.B. durch heiße Pfannen oder Töpfe entstehen, können die im Material enthaltenen Bindemittel und Farbpigmente thermisch zerstört werden, kann es zur thermischen Zerstörung von Bindemitteln und Farbpigmenten kommen. Die dadurch entstehenden weißen Verfärbungen sind ein typisches Zeichen für einen sogenannten Thermoschock. Eine nachträgliche Einfärbung oder Wiederherstellung des ursprünglichen Farbtons ist leider nicht möglich, da das Material in der Tiefe dauerhaft geschädigt ist.

**KUNSTSTEIN**

### **Dunkle Ränder**

Handelt es sich bei den dunklen Rändern um thermische Verbrennungen, zum Beispiel durch heiße Töpfe oder Geräte, lässt sich die Verfärbung in einer Quarzsteinplatte nicht rückstandslos entfernen. Zwar können die verbrannten Bindemittel mit einer speziellen Schleifpaste partiell abgetragen und dadurch optisch abgeschwächt werden, jedoch bleibt ein sichtbarer Unterschied bestehen: An der betroffenen Stelle wird der ursprüngliche Glanzgrad der Oberfläche dauerhaft verändert sein – ein einheitliches Erscheinungsbild ist in der Regel nicht mehr herstellbar.

**KUNSTSTEIN  
NATURSTEIN**

### **Verunreinigungen durch Fett- und Ölflecken**

## **Warum können Stegbrüche und Risse – unabhängig von Art und Ursache – nicht instandgesetzt werden?**

**Ein Riss oder Bruch entsteht durch Spannungen im Material – sei es mechanischer, thermischer oder materialbedingter Natur.**

**Diese Spannungen können durch unsere Oberflächeninstandsetzung mit Füllstoffen und Versiegelung nicht dauerhaft neutralisiert werden.**

**Selbst wenn die Schadstelle aufgefüllt wird, bleibt das Risiko bestehen, dass bei erneuter Belastung – etwa durch Druck von oben oder durch Temperaturschwankungen – erneute Rissbildung auftritt.**



**Zudem sind viele Risse mikroskopisch fein. Um überhaupt Instandsetzungsprodukte einbringen zu können, müsste die Schadstelle mechanisch aufgeweitet oder ausgefräst werden. Das wiederum führt zu sichtbaren Spuren, vor allem bei Streiflicht oder glänzenden Oberflächen.**

**Gerade bei Flächen wie Arbeitsplatten, die dauerhaft im Sichtbereich liegen, ist eine rein optisch ansprechende Reparatur oft nicht realisierbar.**



**Hier sind höchste Ansprüche an das Erscheinungsbild gefragt – eine Reparatur würde diesen Anforderungen nicht genügen.**



**Vorher**



**Nachher**







## Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt.

Stand: April 2025

- » **Referenzen:** Referenztexte unserer Auftraggeber
- » **KennstDuEinen:** Bewertungen von Endkunden
- » **Google:** Bewertungen von Endkunden
- » **ProvenExpert:** Bewertungen / Kommentare
- » **Kununu:** kununu - Mitarbeiter:innen bewerten die ARTUS
- » **ARTUS Channel:** Unser Youtube Kanal
- » **Zertifikat:** für Nachhaltigkeit und Ökonomie
- » **Engagement:** Unsere Patenschaft für eine nachhaltige Zukunft
- » **Mitgliedschaft:** Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen



**Proven  
Expert**

4,96 von 5



**SEHR GUT**

2.308 Bewertungen

davon sind

**1.848 Bewertungen**  
aus 4 anderen Quellen



## Qualitätsmerkmale

Perfektion durch Erfahrung – täglich unter Beweis gestellt. Durch die tägliche Ausübung an verschiedensten Oberflächen und Schadstellen besitzen ARTUS-Mitarbeitende einen immens großen Erfahrungsschatz im Umgang mit Instandsetzungsmaterialien und dem Einstellen der jeweiligen Farbtöne.

- ✓ Eigene Produktentwicklung
- ✓ Instandsetzung auf Herstellerniveau
- ✓ Neueste Verfahrenstechnik
- ✓ Festangestelltes qualifiziertes Handwerkspersonal
- ✓ Praxiserfahrung durch tägliche Ausführung bei Kunden vor Ort



## Unverbindliche Anfrage

- ✓ 2-3 Fotos vom Schaden im Abstand von 15 cm bis 30 cm
- ✓ Foto der Gesamtansicht der Arbeitsplatte
- ✓ Angabe von Material, Farbton und Modellbezeichnung sowie der PLZ des Einsatzortes

per E-Mail an: [artus@artus.eu](mailto:artus@artus.eu)



ODER NUTZEN SIE DEN  
**DIREKTLINK ZUR  
SCHADENSANFRAGE**

Die netto Preise variieren zwischen 305,- / 370,- / 445,- € je nach Schadensgröße, Komplexität und Anzahl.

Dieses Angebot ist für eine Durchführung auf dem deutschen Festland gültig. Aufträge im grenznahen Bereich von 50 Kilometern erhalten einen Auslandsaufschlag von 55,- € netto.

In der Schweiz bieten wir unsere Dienstleistung nicht an.

ARTUS Oberflächen Instandsetzung GmbH  
Hummler Str. 5  
D-85416 Langenbach

Tel.: +49 (0) 8761 / 72065 - 0  
Fax: +49 (0) 8761 / 72065-29

[artus@artus.eu](mailto:artus@artus.eu)  
[www.artus.eu](http://www.artus.eu)



Weitere Infos

